

Analyserapport

Rekvirent:	Sørby-Kirkerup Vandværk	Sagsnavn:	Sørby Vandværk
	Sørby Hovedgade 24B, Sørbymagle 4200 Slagelse		Gruppe A+B parametre
		Sagsbeh.:	Benny Pedersen

Prøver modtaget:	24-02-2021	Analyse påbegyndt:	24-02-2021	Rapportdato:	17-03-2021
				Rapport nr.:	2108-639
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	2108-639-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	LMA								
Udtaget fra dato:	24-02-2021								
kl.:	08:10								
Prøve ID	Håndvask bl. batteri toilet ved kirken Hovedgaden 33 A, Sørbymagle 4200 Slagelse u/skyl								
Parameter				Maksimum	Enhed	Metode	Detek- tions- grænse	Usikker- hed □	
Cyanid, total	<1				µg/l	DS/EN ISO 14403	1	+/- 15 %	
Prøvetagning, kemi	Stikprøve					DS/ISO 5667-5:2006			
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve					ISO 19458:2006			
Lugt	Ingen lugt					Subjektiv vurdering*			
Smag	Normal					Subjektiv vurdering*			
Temperatur	6,8				°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1	
pH	7,7					DS 287:1978, Felt		+/- 0,2	
Ledningsevne, 20°C	867				µS/cm	DS/EN 27888:2003, Felt	10	+/- 6 %	
Farvetal-Pt	7,3			15	mg/l	DS 289	1	+/- 15 %	
Turbiditet	0,10			1	FTU	DS/EN ISO 7027:2001	0,05	+/- 15 %	
NVOC	2,5			4	mg/l	DS/EN 1484	0,2	+/- 15 %	
Aluminium	<0,5			200	µg/l	ICP-MS 1)	0,5	+/- 20 %	
Antimon	<0,1			5	µg/l	ICP-MS 1)	0,1	+/- 20 %	
Arsen	3,3			5	µg/l	ICP-MS 1)	0,03	+/- 20 %	
Bly	0,41			5	µg/l	ICP-MS 1)	0,03	+/- 20 %	
Cadmium	0,010			3	µg/l	ICP-MS 1)	0,003	+/- 20 %	
Chrom	<0,03			50	µg/l	ICP-MS 1)	0,03	+/- 20 %	
Cobolt	<0,04			5	µg/l	ICP-MS 1)	0,04	+/- 20 %	
Kobber	73			2000	µg/l	ICP-MS 1)	0,03	+/- 20 %	
Jern	0,010			0,2	mg/l	ICP-MS 1)	0,01	+/- 20 %	
Mangan	<0,002			0,05	mg/l	ICP-MS 1)	0,002	+/- 20 %	
Nikkel	0,46			20	µg/l	ICP-MS 1)	0,03	+/- 20 %	
Bor	370			1000	µg/l	ICP-MS 1)	10	+/- 20 %	
Selen	<0,05			10	µg/l	ICP-MS 1)	0,05	+/- 20 %	
Zink	82			3000	µg/l	ICP-MS 1)	0,5	+/- 20 %	
Natrium	90			175	mg/l	ICP-MS 1)	0,3	+/- 20 %	
Kviksølv	<0,001			1	µg/l	DS/EN ISO 12846:2012	0,001	+/- 20 %	
Fluorid	0,34			1,5	mg/l	DS/EN ISO 10304-1:2009	0,04	+/- 15 %	
Chlorid	90			250	mg/l	DS/EN ISO 10304-1:2009	0,5	+/- 15 %	
Nitrat	3,9			50	mg/l	DS/EN ISO 10304-1:2009	0,1	+/- 15 %	
Sulfat	7,9			250	mg/l	DS/EN ISO 10304-1:2009	0,5	+/- 15 %	
Nitrit	<0,001			0,1	mg/l	DS/EN ISO 13395-1:1997	0,001	+/- 10 %	
Ammonium	0,012			0,05	mg/l	EN/ISO 11732, mod. 1)	0,005	+/- 10 %	
Aldrin	<0,01			0,03	µg/l	EPA 8270C:1996 mod.	0,01	+/- 10 %	
Dichlobenil	<0,01			0,1	µg/l	EPA 8270C:1996 mod.	0,01	+/- 10 %	

Analyserapport

Rekvirent:	Sørby-Kirkerup Vandværk	Sagsnavn:	Sørby Vandværk
	Sørby Hovedgade 24B, Sørbymagle 4200 Slagelse		Gruppe A+B parametre
		Sagsbeh.:	Benny Pedersen

Prøver modtaget:	24-02-2021	Analyse påbegyndt:	24-02-2021
		Rapportdato:	17-03-2021
		Rapport nr.:	2108-639
		Bilag:	0

Antal prøver:	1	Opbevaring: På køl	
Lab. nr.	2108-639-01		
Prøvetype	Drikkevand		
Emballage:	ok		
Prøvetagning:	Højvang		
Prøvetager:	LMA		
Udtaget fra dato:	24-02-2021		
kl.:	08:10		
Prøve ID	Håndvask bl. batteri toilet ved kirken Hovedgaden 33 A, Sørbymagle 4200 Slagelse u/skyl		
Parameter		Maksimum	Enhed Metode Detek-tions-grænse Usikker-hed □
Dioldrin	<0,01	0,03	µg/l EPA 8270C:1996 mod. 0,01 +/- 10 %
Heptachlor	<0,01	0,03	µg/l EPA 8270C:1996 mod. 0,01 +/- 10 %
Heptachloreoxid	<0,01	0,03	µg/l EPA 8270C:1996 mod. 0,01 +/- 10 %
2,6-DCPP	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
2,6-dichlorbenzoylsyre	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
4-CPP	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
4-nitrophenol	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
AMPA	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Bentazon	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0,01	0,1	µg/l LC-MS/MS 1) 0,01 +/- 20 %
CGA62826	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
CGA108906	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Desaminodiketometribuzin	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Dichlorprop	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Diketometribuzin	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Glyphosat	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
MCPA	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Mechlorprop	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Metalaxyl	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Alachlor ESA	<0,01		µg/l LC-MS 1)* 0,01 +/- 20 %
Atrazin	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Chloridazon-desphenyl	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Chloridazon-methyl-desphenyl	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Metribuzindesamino	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Desethylatrazin	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Desethyldeisopropylatrazin	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Desethyldeisopropylhydroxyatrazin	0,014	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Desethylhydroxyatrazin	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Desethylterbutylazin	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Desisopropylatrazin	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Desisopropylhydroxyatrazin	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %
Dimethachlor ESA	<0,01		µg/l LC-MS 1)* 0,01 +/- 20 %
Dimethachlor OA	<0,01		µg/l LC-MS 1)* 0,01 +/- 20 %
Dimethylsulfamid	<0,01	0,1	µg/l LC-MS 1) 0,01 +/- 20 %

Analyserapport

Rekvisitent: Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby Hovedgade 24B, Sørbymagle 4200 Slagelse	Sagsnavn: Sørby Vandværk Gruppe A+B parametre Sagsbeh.: Benny Pedersen
--	--

Prøver modtaget: 24-02-2021	Analyse påbegyndt: 24-02-2021	Rapportdato: 17-03-2021
		Rapport nr.: 2108-639
Antal prøver: 1	Opbevaring: På køl	Bilag: 0

Lab. nr.	2108-639-01							
Provetype	Drikkevand							
Emballage:	ok							
Provetagning:	Højvang							
Provetager:	LMA							
Udtaget fra dato:	24-02-2021							
kl.:	08:10							
Prøve ID	Håndvask bl. batteri toilet ved kirken Hovedgaden 33 A, Sørbymagle 4200 Slagelse u/skyl							
Parameter				Maksimum	Enhed	Metode	Detek- tions- grænse	Usikker- hed □
Diuron	<0,01			0,1	µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 20 %
Ethylthiourinstof (ETU)	<0,01			0,1	µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 20 %
Hexazinon	<0,01			0,1	µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 20 %
Hydroxyatrazin	<0,01			0,1	µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 20 %
Hydroxysimazin	<0,01			0,1	µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 20 %
Metazachlor ESA	<0,01				µg/l	LC-MS 1)*	0,01	+/- 20 %
Metazachlor OA	<0,01				µg/l	LC-MS 1)*	0,01	+/- 20 %
Metribuzin	<0,01			0,1	µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 20 %
Propachlor ESA	<0,01				µg/l	LC-MS 1)*	0,01	+/- 20 %
Simazin	<0,01			0,1	µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 20 %
Sum af analyserede pesticider	0,014				µg/l	Beregnet 1)*		
1,2,4-triazol	<0,01			0,1	µg/l	LC-MS/MS	0,01	+/- 20 %
Acrylamid	<0,05			0,1	µg/l	LC-MS/MS	0,05	+/- 20 %
2,4+2,5-dichlorphenol	<0,01			0,1	µg/l	AOAC 70(6)1013:1987	0,01	+/- 25 %
2,6-dichlorphenol	<0,01			0,1	µg/l	AOAC 70(6)1013:1987	0,01	+/- 25 %
Pentachlorphenol (PCP)	<0,01			0,01	µg/l	AOAC 70(6)1013:1987	0,01	+/- 25 %
Epichlorhydrin	<0,02			0,1	µg/l	LC-MS/MS	0,02	+/- 10 %
Benzen	<0,03			1	µg/l	HS-GC-MS	0,03	+/- 20 %
Toluen	<0,03				µg/l	HS-GC-MS	0,03	+/- 20 %
m+p-xylen	<0,02				µg/l	HS-GC-MS	0,02	+/- 20 %
o-xylen	<0,02				µg/l	HS-GC-MS	0,02	+/- 20 %
Fluoranthen	<0,005			0,1	µg/l	EPA 8270C:1996 mod.	0,005	+/- 30 %
Naphthalen	<0,03				µg/l	HS-GC-MS	0,03	+/- 30 %
Benz(b+j+k)fluoranthen	<0,005			0,1	µg/l	EPA 8270C:1996 mod.	0,005	+/- 30 %
Benz(a)pyren	<0,003			0,01	µg/l	EPA 8270C:1996 mod.	0,003	+/- 30 %
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0,005			0,1	µg/l	EPA 8270C:1996 mod.	0,005	+/- 30 %
Benz(g,h,i)perylene	<0,005			0,1	µg/l	EPA 8270C:1996 mod.	0,005	+/- 30 %
Sum PAH (4 stk)	#			0,1	µg/l	Beregnet		
Kimtal 22 °C PCA	1			200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 1)	1	+/- 0,150(lg)
Coliforme bakt.37Gr.	<1			i.m.	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014 1)	1	+/- 0,11 (lg) %
E. coli	<1			i.m.	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014 1)	1	+/- 0,11 (lg) %
Enterokokker	<1			i.m.	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000 1)	1	+/- 0,11 (lg) %



DANAK
Test reg. nr. 428

Analysereport

Rekvirent:	Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby Hovedgade 24B, Sørbymagle 4200 Slagelse	Sagsnavn:	Sørby Vandværk Gruppe A+B parametre		
		Sagsbeh.:	Benny Pedersen		
Prøver modtaget:	24-02-2021	Analyse påbegyndt:	24-02-2021	Rapportdato:	17-03-2021
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Rapport nr.:	2108-639
				Bilag:	0

Overskridelser: ingen

Betegnelser:

□ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. Afvigelse/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse 1070 af 28. oktober 2019 og 1170 af 28. november 2020.

Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:

* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.

#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

Ledningsevnen er korrigeret til 20 °C ved hjælp af temperaturkompensering.

Detektionsgrænsen for aggressiv CO₂ varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 1170 om kvalitetskrav til miljømålinger.

2,4+2,5-dichlorphenol angives som sum, da de ikke kan adskilles.

Min. og max.-værdier ifl. Bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale

Øvrige analyser er lavet hos Højvang, Dianalund

1) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

Sørby-Kirkerup Vandværk, vandvaerket@mail.dk

Sørby-Kirkerup Vandværk, Benny Pedersen, urtemosegaard@privat.dk

Sørby-Kirkerup Vandværk, Petersen, husoghve@petersen.mail.dk

Sørby-Kirkerup Vandværk, Per Olsen, naebleroedgaard@adslhome.dk

Slagelse Kommune, teknik@slagelse.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Carina Hansen

Laborant